Feuille supplémentaire à l'instruction de pose pour seuils

Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)

Cette instruction de pose s'applique en plus des instructions de pose pour seuils, lorsque les équerres de montage sont fixés à la plaque d'adaptation Stahlton.

Pose avec plaque d'adaptation/équerre de montage et colle élastique



Colle de montage Stahlton:
Face intérieure sur toute la longueur du seuil et sur les équerres de montage
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de seuil

Conditions préalables pour le collage:
Isolation et face inférieure du seuil: propres, sèches et sans poussières Surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres

Equerre de montage type MS/MSS/MG/MGS pour seuils:
(fixer avec 2 écrous et rondelles)

Distance aux extrémités = 250 mm,
écartement entre les équerres ≤ 500 mm
2 pces. pour L ≤ 1000 mm, 3 pces. pour L ≤ 1500 mm,
4 pces. pour L ≤ 2000 mm, 5 pces. pour L ≤ 2500 mm,
6 pces. pour L ≤ 3000 mm

Etanchement au-dessus de la plaque d'adaptation

Plaque d'adaptation:
Montage de la plaque d'adaptation sur le gros oeuvre avec 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30.
Distance M (bord supérieur équerre de montage à l'axe supérieur Multi-Monti) :

Equerre de montage Hauteur H (mm)	Distance M (mm)
200	100
250	100
350	200

M.1001F619.2b 08.21

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00
Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch
CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton